


COMPTE-RENDU D' ACTIONS


COMMUNE DE GINESTAS



CREATION D'N TOUR DE CONTAINERS & UN MUR DE SOUTÈNEMENT EN BOIS

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu



SOMMAIRE

DOSSIER ADMINISTRATIF	2
Contexte des projets	2
Situations géographiques	3
Historique	4
TRAVAUX RÉALISÉS	5
Tour de containers.....	5
Mur de soutènement	7
CHANTIERS TERMINES.....	9
LEXIQUE.....	10

DOSSIER ADMINISTRATIF

Contexte des projets



Afin d'améliorer l'environnement, mais aussi le cadre de vie de ses administrés, certaines communes du Grand Narbonne ont décidé d'entreprendre des travaux d'embellissement de leur commune.

Aujourd'hui, il s'agit de créer un tour de container, ainsi qu'un mur de soutènement dans la commune de Ginestas.

Le tour de container est un ouvrage provisoire pour éviter que les containers ne se baladent au gré du vent. En effet, il est prévu que ces derniers soient enterrés dans les deux ans.

Le mur de soutènement, quant à lui, servira non seulement à habiller un talus de terre non protégé qui risque de s'écrouler à cause des intempéries mais aussi à limiter la prolifération d'*adventices** qui pollueraient l'espace vert. Cette palissade va retenir la terre, le géotextile va empêcher ces herbes de coloniser les alentours.


La commune a sollicité l'association IDEAL afin de réaliser les travaux. Une équipe, encadrée par Dominique RECHAUSSAT, a entrepris la réalisation des chantiers.

Situations géographiques


Tour de container



mur de soutènement



Vues aériennes des sites (Google Maps)



Plans cadastraux des sites (Cadastrer.gouv.fr)

Coordonnées GPS

Latitude : 43.266784
Longitude : 2.877571

Latitude : 43.264888
Longitude : 2.868594

Historique

Le Territoire de Ginestas contient des vestiges d'occupation depuis la Préhistoire. Le premier écrit date de 955. En 1217, est évoqué un "castrum", c'est à dire un lieu fortifié.

Les documents d'archives de Ginestas sont nombreux et donnent un aperçu de la vie à partir du Moyen Age.



Le XVII^e siècle, riche en réalisations, vit l'agrandissement de l'église et la construction du retable. C'est aussi l'époque de la construction du Canal du Midi qui a donné naissance au port du Somail.

Le calvaire actuel se trouve sur l'emplacement de l'ancien cimetière. Jusqu'aux environs de 1700, il se trouvait sur le site de N.D. des Vals, aujourd'hui propriété privée.

Les divers bâtiments communaux actuellement utilisés datent du XIX^e siècle. On dit que l'histoire du curé de Cucugnan a pris naissance à

Ginestas

Evolution du nom de Ginestas:

La tradition veut que le nom de Ginestas soit dérivé de "genêt". C'est très possible, puisque la Famille de Ginestas, puis plus tard la Famille Gineste ont un brin de genêt dans leur Blason.

Le nom du village a été écrit de plusieurs façons dans l'Histoire, selon le dictionnaire topographique de l'Aude de Sabarthès :

en 955 "Locus quem vocant GENESTAR" (HL PR98), "ce lieu que l'on appelle GENESTAR"

- 1184 - Villa de GENESTARS
- 1217 - Castrum de GENESTARS
- 1244 - GENESTAR
- 1271 - DE GENESTARIBUS
- 1337 - DE GENESTERIBUS
- 1349 - DE GINESTARIBUS
- 1389 - GENESTAS
- 1407 - JENESTAS
- 1453 - D'AGENESTARIBUS
- 1468 - SAINT LUC DE GENESTAS
- 1620 - GENISTAS
- 1639 - SAINT LUC DE GENESTAS

TRAVAUX RÉALISÉS

Les travaux ont démarré le 21 mai 2019.

Tour de containers

Préparation de la zone :
implantation du tour de
containers à l'aide de fer
Tors et de cordes.



Réalisation des trous destinés à recevoir les
poteaux en rondins à l'aide d'une *tarière**.

Vérification de l'écartement
entre chaque poteau.



* : Confère lexicque en fin de document.



Mise en place de l'ensemble
des poteaux en rondins de bois.

Installation des demi-rondins horizontaux.



Le tour de containers est terminé.

Mur de soutènement

Les rondins sont coupés à une longueur de 1,50m : 1 mètre de poteaux hors sol et 0.5 mètre en terre.



Après avoir réalisé les trous d'une profondeur de 50cm à l'aide de la tarière, les poteaux en rondins sont implantés : ils sont rentrés en force dans les trous à l'aide d'une masse.

Vérification de la verticalité des poteaux à l'aide d'un niveau.



Afin d'implanter les poteaux bien alignés, un cordeau est utilisé.

Initiatives pour le Développement de l'Emploi dans l'Aude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

Ajustement de la longueur des rondins horizontaux afin que les coupes se trouvent derrière les poteaux.



Afin de limiter la prolifération des adventices, pose d'un **géotextile*** dans la continuité des graviers. Il passe sous le muret de rondins et remontera sur l'arrière du mur de soutènement

Fixation des rondins horizontaux avec des vis à l'arrière du muret (la face non visible)



* : Confère lexicque en fin de document

CHANTIERS TERMINES



Initiatives pour le **D**éveloppement de l'**E**mloi dans l'**A**ude Littoral

9 rue Nicolas Leblanc - 11100 Narbonne – Tél : 04 68 42 45 27 - Email : contact@ideal-asso.eu – Site : www.ideal-asso.eu

LEXIQUE

Terme	Définition
Adventice	Désigne, pour les agriculteurs et les jardiniers, une plante qui pousse dans un endroit (champ, massif...) sans y avoir été intentionnellement installée. Les adventices sont généralement considérées comme nuisibles à la production agricole, bien qu'elles puissent également être bénéfiques.
Géotextile	Produit textile, souvent non-tissé, utilisé dans le génie civil pour y assurer les rôles d'anti contaminant, de drain, de filtre ou d'armatures.
Tarière	Machine puissante conçue pour effectuer des perçages ou des forages.